

ナイフよりも簡単！安全！

Furukawa

## 《 PDC線用皮剥き器 》



種類	適用電線
14-22mm <sup>2</sup> 用	PDC線14-22mm <sup>2</sup>
38mm <sup>2</sup> 用	PDC線38mm <sup>2</sup>



種類	適用電線
60mm <sup>2</sup> 用	PDC線60mm <sup>2</sup>
100mm <sup>2</sup> 用	PDC線100mm <sup>2</sup>

### 【 特 長 】

- ・軽く廻すだけで被覆を剥く事が可能です。
- ・刃の交換をスムーズに行えます。

素線を傷つける事無く、均一な被覆の剥き取りが可能です。



株式  
会社

古川電機製作所

●本社営業所●

〒464-8691 名古屋市千種区今池4-15-3 (浅井ビル2F)

TEL 052(731)7151(代) FAX 052(731)3597

## 《14-22SQ・38SQ用の使用方法》


- ① ハンドルを握り矢印方向に廻します。



- ② 10mm間隔で表示されているため、剥き幅の調節が容易に行えます。



- ③ 調整終了後、電線を刃まで押しこみ、握り手で握り挟み、ハンドルを握り矢印方向に廻します。




- ④ 電線をこのように綺麗に剥くことが可能です。【剥き幅:50mmまで】



## 《60SQ・100SQ用の使用方法》


- ① 本体の刃を電線に沿って軽く押しながら剥き幅まで本体を矢印方向に廻します。



- ② 最後に剥き幅まで達した場合、押しこむのを辞め、その場で被覆を切る感覚で矢印方向に軽く廻します。



- ③ 電線をこのように剥くことが可能です。



※使用状況によっては、被覆が残る場合もあります。  
その場合は、ナイフやブラシで被覆(ゴムパウンドも含む)を取り除いてください。