






※各端子に150N以上の荷重を加えないで下さい。
 ※接続時及び接続後150N以上の荷重が端子に加わる時は
 支持物等を設けて下さい

結線図


主接点ON状態における接点状況を示す



空気配管図



冷却水配管図



断路器仕様

塗装色	極数相数 : 3極単投
定格電流 : 1相 1500A 2相 4000A	操作方法 : 空気操作 0.4~0.5MPa
定格周波数 : 50/60Hz	冷却方法 : 水冷(12l/min)
接触部仕上 : 銀鍍金	圧力損失 : 0.1MPa
絶縁階級 : 3号B(冷却回路を除く)	完成重量 : 100kg

電磁弁操作電圧

AC100/110V
又は
AC200/220V

名称

三極切換断路器

図番

FAD016A

